



LOTE Nº 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
5.1.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF JARDIM DOS ESTADOS.	Serv.	06	200,00	1.200,00
5.2.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU.	Serv.	10	200,00	2.000,00
5.2.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU.	Serv.	02	200,00	400,00
5.2.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU.	Serv.	04	250,00	1.000,00
5.3.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv.	02	150,00	300,00
5.3.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv.	04	150,00	600,00
5.3.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv.	04	150,00	600,00
5.3.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv.	02	150,00	300,00
5.3.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv.	02	175,00	350,00
	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA				

5.3.6	(substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 02	250,00	500,00
5.4.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 06	150,00	900,00
5.4.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 02	150,00	300,00
5.4.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 02	200,00	400,00
5.4.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 04	250,00	1.000,00
5.5.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ.	Serv. 02	150,00	300,00
5.5.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ .	Serv. 22	150,00	3.300,00
5.5.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ .	Serv. 02	200,00	400,00
5.6.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 04	150,00	600,00
5.6.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 18	200,00	3.600,00
5.6.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 06	200,00	1.200,00
5.6.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 10	200,00	2.000,00

5.6.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 06	250,00	1.500,00
5.7.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF URUCUM.	Serv. 02	150,00	300,00

VALOR
TOTAL DOS
SERVIÇOS R\$ 23.050,00
DO LOTE 05

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: d16b1d38

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>