

LOTE Nº 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
4.1.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF PEDRO PAULO II .	Serv.	20	200,00	4.000,00
4.1.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 36.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF PEDRO PAULO II .	Serv.	02	250,00	500,00
4.2.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF AEROPORTO I.	Serv.	02	150,00	300,00
4.2.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF AEROPORTO I.	Serv.	02	200,00	400,00
4.3.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II.	Serv.	06	150,00	900,00
4.3.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II.	Serv.	16	200,00	3.200,00
4.3.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II.	Serv.	06	225,00	1.350,00
4.4.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no DST/Aids.	Serv.	10	150,00	1.500,00
4.4.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no DST/Aids.	Serv.	06	150,00	900,00
	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos,				

4.5.1	acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA.	Serv. 02	200,00	400,00
4.5.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA.	Serv. 10	200,00	2.000,00
4.5.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA.	Serv. 02	200,00	400,00
4.6.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I.	Serv. 02	100,00	200,00
4.6.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I.	Serv. 02	200,00	400,00
4.6.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I.	Serv. 10	200,00	2.000,00
4.7.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II.	Serv. 02	150,00	300,00
4.7.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 17.100 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II.	Serv. 02	200,00	400,00
4.7.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II.	Serv. 08	200,00	1.600,00
4.8.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL.	Serv. 08	150,00	1.200,00
4.8.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL.	Serv. 06	150,00	900,00

4.8.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL.	Serv. 02	200,00	400,00
-------	---	----------	--------	--------

VALOR
TOTAL DOS
SERVIÇOS R\$ 23.450,00
DO LOTE 04

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 6676dc3c

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>