



LOTE Nº 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
4.1.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF PEDRO PAULO II .	Serv.	20	200,00	4.000,00
4.1.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 36.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF PEDRO PAULO II .	Serv.	02	250,00	500,00
4.2.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF AEROPORTO I.	Serv.	02	150,00	300,00
4.2.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF AEROPORTO I.	Serv.	02	200,00	400,00
4.3.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II.	Serv.	06	150,00	900,00
4.3.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos	Serv.	16	200,00	3.200,00

aparelhos localizados no
ESF AEROPORTO II.

4.3.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II.	Serv. 06	225,00	1.350,00	
4.4.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no DST/Aids.	Serv. 10	150,00	1.500,00	
4.4.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no DST/Aids.	Serv. 06	150,00	900,00	
4.5.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA.	Serv. 02	200,00	400,00	
4.5.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA.	Serv. 10	200,00	2.000,00	
4.5.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA.	Serv. 02	200,00	400,00	
4.6.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado	Serv. 02	200,00	400,00	4

tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I.

4.6.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I.	Serv. 02	200,00	400,00
4.6.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I.	Serv. 10	200,00	2.000,00
4.7.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II.	Serv. 02	150,00	300,00
4.7.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 17.100 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II.	Serv. 02	200,00	400,00
4.7.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II.	Serv. 08	200,00	1.600,00
4.8.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL.	Serv. 08	150,00	1.200,00

Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA

4.8.2	(substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL.	Serv. 06	150,00	900,00
-------	--	----------	--------	--------

4.8.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL.	Serv. 02	200,00	400,00
-------	---	----------	--------	--------

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 04 R\$ 23.450,00

LOTE Nº 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
5.1.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF JARDIM DOS ESTADOS.	Serv. 06	200,00	1.200,00	
5.2.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU.	Serv. 10	200,00	2.000,00	
5.2.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU.	Serv. 02	200,00	400,00	
5.2.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU.	Serv. 04	250,00	1.000,00	

Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA

5.3.1	(substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 02	150,00	300,00
5.3.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 04	150,00	600,00
5.3.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 04	150,00	600,00
5.3.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 02	150,00	300,00
5.3.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 02	175,00	350,00
5.3.6	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ.	Serv. 02	250,00	500,00
5.4.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 06	150,00	900,00

Serviço de MANUTENÇÃO

5.4.2	PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 02	150,00	300,00
5.4.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 02	200,00	400,00
5.4.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS.	Serv. 04	250,00	1.000,00
5.5.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ.	Serv. 02	150,00	300,00
5.5.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ .	Serv. 22	150,00	3.300,00
5.5.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ .	Serv. 02	200,00	400,00
5.6.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 04	150,00	600,00

5.6.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 18	200,00	3.600,00
5.6.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 06	200,00	1.200,00
5.6.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 10	200,00	2.000,00
5.6.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS.	Serv. 06	250,00	1.500,00
5.7.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF URUCUM.	Serv. 02	150,00	300,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 05 R\$ 23.050,00

LOTE Nº 06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
6.1.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA.	Serv. 02	150,00	300,00	

6.1.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA.	Serv. 02	200,00	400,00
6.1.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA.	Serv. 08	200,00	1.600,00
6.1.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA.	Serv. 04	150,00	600,00
6.2.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF GASTÃO DE OLIVEIRA.	Serv. 04	150,00	600,00
6.2.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF GASTÃO DE OLIVEIRA.	Serv. 12	200,00	2.400,00
6.3.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF LUIZ FRAGELLI.	Serv. 02	200,00	400,00
6.3.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF LUIZ FRAGELLI.	Serv. 14	200,00	2.800,00

6.3.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF LUIZ FRAGELLI.	Serv. 04	250,00	1.000,00
6.4.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no SAMU.	Serv. 10	200,00	2.000,00
6.4.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no SAMU.	Serv. 02	250,00	500,00
6.5.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA.	Serv. 04	150,00	600,00
6.5.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.800 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA.	Serv. 02	150,00	300,00
6.5.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA.	Serv. 04	150,00	600,00
6.5.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA.	Serv. 02	150,00	300,00

6.5.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA.	Serv. 06	200,00	1.200,00
6.6.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 06	150,00	900,00
6.6.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 02	150,00	300,00
6.6.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 02	200,00	400,00
6.6.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 02	200,00	400,00
6.6.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 02	200,00	400,00
	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA			

6.6.6	(substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 02	250,00	500,00
-------	---	----------	--------	--------

6.6.7	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 36.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II.	Serv. 02	275,00	550,00
-------	--	----------	--------	--------

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 06 R\$ 19.050,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: CENTO E TRINTA E NOVE MIL CENTO E DEZ REAIS. R\$ 139.110,00

PERCENTUAL DE DESCONTO (MAIOR DESCONTO) A SER APLICADO SOBRE AS PEÇAS DO ITEM 19.2.1 DO ANEXO 1 DO EDITAL PARA TODOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS LOTES 01,02,03,04,05 E 06, NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA DIVERSAS MARCAS/MODELO DE APARELHOS, DEVENDO SER ORIGINAL ADQUIRIDAS CONFORME DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. 7%

VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. R\$ 170.000,00

Corumbá, 09 de janeiro de 2020

Rogério dos Santos Leite

Secretário Municipal de Saúde

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 03860b5e

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>