

LOTE Nº 03

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
3.1.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE-CAES.	Serv.	04	150,00	600,00
3.1.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE - CAES.	Serv.	02	200,00	400,00
3.1.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE - CAES.	Serv.	04	150,00	600,00
3.1.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE - CAES.	Serv.	10	200,00	2.000,00
3.2.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	Serv.	14	150,00	2.100,00
3.2.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	Serv.	08	200,00	1.600,00
3.2.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	Serv.	12	150,00	1.800,00
3.2.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	Serv.	12	200,00	2.400,00
3.2.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	Serv.	02	150,00	300,00

3.2.6	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	Serv. 02	200,00	400,00
3.3.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	Serv. 02	150,00	300,00
3.3.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	Serv. 02	200,00	400,00
3.3.3	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	Serv. 32	200,00	6.400,00
3.3.4	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	Serv. 12	200,00	2.400,00
3.3.5	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	Serv. 02	200,00	400,00
3.3.6	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	Serv. 10	245,00	2.450,00
3.4.1	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF ALBUQUERQUE.	Serv. 04	150,00	600,00
3.4.2	Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF ALBUQUERQUE.	Serv. 02	200,00	400,00

VALOR
TOTAL DOS
SERVIÇOS
DO LOTE 03
R\$ 25.550,00

Código de autenticação: 63269b22

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>