

Extrato 2ª Publicação Trimestral - Ata de Registro de Preços nº 004/2019 Originada do Processo nº 2.529/2018 - Pregão Presencial nº 069/2018. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar (tipo janela e split) com fornecimento de peças e mão de obra visando atender a Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde no período de 12 meses. O município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Saúde, em atendimento ao § 2º, do Art. 15 da Lei nº 8.666/93, torna público que não houve alterações de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida ata. DATA DE ASSINATURA: 04/04/2019 VALOR: R\$ 139.110,00 para os serviços e R\$ 170.000,00 para peças. HISTÓRICO – Manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar (tipo janela e split) com fornecimento de peças e mão de obra. ATA nº 004/2019 – Pregão Presencial nº 069/2018. EMPRESA: VERSÁTIL COMERCIO REPRESENTAÇÃO & SERVIÇOS LTDA LOTE Nº 01 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 1.1.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA(substituição de peças,componentes,equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE BEIRA RIO . Serv. 06 200,00 1.200,00 1.1.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE BEIRA RIO . Serv. 06 200,00 1.200,00 1.1.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE BEIRA RIO . Serv. 02 200,00 400,00 1.1.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de30.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE BEIRA RIO . Serv. 02 245,00 490,00 1.2.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE ENIO CUNHA I . Serv. 08 200,00 1.600,00 1.2.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE ENIO CUNHA I . Serv. 08 200,00 1.600,00 1.2.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE ENIO CUNHA I . Serv. 02 245,00 490,00 1.3.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE PADRE ERNESTO SASSIDA . Serv. 04 200,00 800,00 1.3.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE PADRE ERNESTO SASSIDA . Serv. 04 200,00 800,00 1.3.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU´s nos aparelhos localizados na UNIDADE DE SAÚDE PADRE ERNESTO SASSIDA . Serv. 10 200,00 2.000,00 1.4.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU´s nos aparelhos localizados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Serv. 38 200,00 7.600,00 1.4.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Serv. 02 200,00 400,00 1.4.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU´s nos aparelhos localizados na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Serv. 02 245,00 490,00 1.5.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA Serv. 08 200,00 1.600,00 (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . 1.5.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU´s nos aparelhos localizados no ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . Serv. 02 245,00 490,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 01 R\$ 21.160,00 LOTE Nº 02 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 2.1.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU´s nos aparelhos localizado na OUVIDORIA. Serv. 02 250,00 500,00 2.2.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU´s nos aparelhos localizados na CENTRAL DE REGULAÇÃO/ AUDITORIA. Serv. 02 200,00 400,00 2.3.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados na CENTRAL DE REGULAÇÃO/ T. INF. Serv. 02 200,00 400,00 2.4.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados na VIG. SAÚDE AMBIENTAL - VISAMB. Serv. 04 200,00 800,00 2.5.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU´s nos aparelhos localizados na IMUNIZAÇÃO / GVS. Serv. 02 200,00 400,00 2.5.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU´s nos aparelhos localizados na IMUNIZAÇÃO / GVS. Serv. 02 200,00 400,00 2.6.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU´s nos aparelhos localizados na DANT / GVS. Serv. 02 200,00 400,00 2.7.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split

de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na FISIOTERAPIA. Serv. 06 200,00 1.200,00 2.7.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na FISIOTERAPIA. Serv. 02 250,00 500,00 2.8.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CONSELHO DE SAÚDE. Serv. 06 200,00 1.200,00 2.9.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na VIGEP. Serv. 02 200,00 400,00 2.9.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na VIGEP. Serv. 02 200,00 400,00 2.10.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO ESP. ODONTOLÓGICA - CEO. Serv. 12 200,00 2.400,00 2.11.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. Serv. 02 200,00 400,00 2.11.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. Serv. 02 200,00 400,00 2.11.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. Serv. 02 200,00 400,00 nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. 2.11.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. Serv. 04 250,00 1.000,00 2.11.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 36.000 BTU's nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. Serv. 02 300,00 600,00 2.11.6 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 60.000 BTU's nos aparelhos localizados no LABORATÓRIO MUNICIPAL. Serv. 02 425,00 850,00 2.12.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na VIG. SANITÁRIA - VISA. Serv. 04 200,00 800,00 2.13.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CEREST. Serv. 10 200,00 2.000,00 2.14.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI. Serv. 02 200,00 400,00 2.14.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI. Serv. 06 200,00 1.200,00 2.14.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI. Serv. 02 200,00 400,00 2.14.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI. Serv. 02 200,00 400,00 2.14.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI. Serv. 04 250,00 1.000,00 2.15.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI - RESIDENCIAL. Serv. 04 150,00 600,00 2.15.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS FRAGELLI - RESIDENCIAL. Serv. 04 200,00 800,00 2.16.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS AD. Serv. 04 150,00 600,00 2.16.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS AD. Serv. 02 150,00 300,00 2.16.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS AD. Serv. 02 200,00 400,00 2.16.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS AD. Serv. 02 200,00 400,00 2.16.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS AD. Serv. 02 200,00 400,00 2.16.6 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS AD. Serv. 04 200,00 800,00 2.17.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CAPS i. Serv. 12 200,00 2.400,00 2.18.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de Serv. 02 150,00 300,00 peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF MARIA COELHO. 2.18.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados no ESF MARIA COELHO. Serv. 02 150,00 300,00 2.18.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF MARIA COELHO. Serv. 02 150,00 300,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 02 R\$ 26.850,00 LOTE Nº 03 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 3.1.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE- CAES. Serv. 04

150,00 600,00 3.1.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE - CAES. Serv. 02 200,00 400,00 3.1.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE - CAES. Serv. 04 150,00 600,00 3.1.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE ATENDIMENTO ESP. EM SAÚDE - CAES. Serv. 10 200,00 2.000,00 3.2.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Serv. 14 150,00 2.100,00 3.2.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Serv. 08 200,00 1.600,00 3.2.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Serv. 12 150,00 1.800,00 3.2.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Serv. 12 200,00 2.400,00 3.2.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Serv. 02 150,00 300,00 3.2.6 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no CENTRO DE SAÚDE DA MULHER. Serv. 02 200,00 400,00 3.3.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. Serv. 02 150,00 300,00 3.3.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. Serv. 02 200,00 400,00 3.3.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. Serv. 32 200,00 6.400,00 3.3.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. Serv. 12 200,00 2.400,00 3.3.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. Serv. 02 200,00 400,00 3.3.6 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. Serv. 10 245,00 2.450,00 3.4.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF ALBUQUERQUE. Serv. 04 150,00 600,00 3.4.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF ALBUQUERQUE. Serv. 02 200,00 400,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 03 R\$ 25.550,00 LOTE Nº 04 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 4.1.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF PEDRO PAULO II . Serv. 20 200,00 4.000,00 4.1.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 36.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF PEDRO PAULO II . Serv. 02 250,00 500,00 4.2.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF AEROPORTO I. Serv. 02 150,00 300,00 4.2.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF AEROPORTO I. Serv. 02 200,00 400,00 4.3.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II. Serv. 06 150,00 900,00 4.3.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II. Serv. 16 200,00 3.200,00 4.3.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF AEROPORTO II. Serv. 06 225,00 1.350,00 4.4.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no DST/Aids. Serv. 10 150,00 1.500,00 4.4.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no DST/Aids. Serv. 06 150,00 900,00 4.5.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA. Serv. 02 200,00 400,00 4.5.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA. Serv. 10 200,00 2.000,00 4.5.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF HUMBERTO PEREIRA. Serv. 02 200,00 400,00 4.6.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I. Serv. 02 200,00 400,00 4.6.2 Serviço de

MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I. Serv. 02 200,00 400,00 4.6.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS I. Serv. 10 200,00 2.000,00 4.7.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II. Serv. 02 150,00 300,00 4.7.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 17.100 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II. Serv. 02 200,00 400,00 4.7.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF BRENO DE MEDEIROS II. Serv. 08 200,00 1.600,00 4.8.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL. Serv. 08 150,00 1.200,00 4.8.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL. Serv. 06 150,00 900,00 4.8.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF TAQUARAL. Serv. 02 200,00 400,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 04 R\$ 23.450,00 LOTE Nº 05 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 5.1.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF JARDIM DOS ESTADOS. Serv. 06 200,00 1.200,00 5.2.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU. Serv. 10 200,00 2.000,00 5.2.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU. Serv. 02 200,00 400,00 5.2.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo Split de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF SÃO BARTOLOMEU. Serv. 04 250,00 1.000,00 5.3.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ. Serv. 02 150,00 300,00 5.3.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ. Serv. 04 150,00 600,00 5.3.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ. Serv. 04 150,00 600,00 5.3.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ. Serv. 02 150,00 300,00 5.3.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 7.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ. Serv. 02 175,00 350,00 5.3.6 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's Serv. 02 250,00 500,00 nos aparelhos localizados na ESF NOVA CORUMBÁ. 5.4.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS. Serv. 06 150,00 900,00 5.4.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS. Serv. 02 150,00 300,00 5.4.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS. Serv. 02 200,00 400,00 5.4.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF KADWÉUS. Serv. 04 250,00 1.000,00 5.5.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ. Serv. 02 150,00 300,00 5.5.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ . Serv. 22 150,00 3.300,00 5.5.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no CCV / CCZ . Serv. 02 200,00 400,00 5.6.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS. Serv. 04 150,00 600,00 5.6.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS. Serv. 18 200,00 3.600,00 5.6.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS. Serv. 06 200,00 1.200,00 5.6.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS. Serv. 10 200,00 2.000,00 5.6.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na UPA 24 HORAS. Serv. 06 250,00 1.500,00 5.7.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF URUCUM. Serv. 02 150,00 300,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 05 R\$ 23.050,00 LOTE Nº 06 ITEM

ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT PREÇO TOTAL 6.1.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA. Serv. 02 150,00 300,00 6.1.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA. Serv. 02 200,00 400,00 6.1.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA. Serv. 08 200,00 1.600,00 6.1.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF POPULAR VELHA. Serv. 04 150,00 600,00 6.2.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF GASTÃO DE OLIVEIRA. Serv. 04 150,00 600,00 6.2.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF GASTÃO DE OLIVEIRA. Serv. 12 200,00 2.400,00 6.3.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF LUIZ FRAGELLI. Serv. 02 200,00 400,00 6.3.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF LUIZ FRAGELLI. Serv. 14 200,00 2.800,00 6.3.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados na ESF LUIZ FRAGELLI. Serv. 04 250,00 1.000,00 6.4.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no SAMU. Serv. 10 200,00 2.000,00 6.4.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no SAMU. Serv. 02 250,00 500,00 6.5.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA. Serv. 04 150,00 600,00 6.5.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.800 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA. Serv. 02 150,00 300,00 6.5.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 8.300 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA. Serv. 04 150,00 600,00 6.5.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA. Serv. 02 150,00 300,00 6.5.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 12.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF VITÓRIA RÉGIA. Serv. 06 200,00 1.200,00 6.6.1 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 7.500 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 06 150,00 900,00 6.6.2 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo JANELA de 10.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 02 150,00 300,00 6.6.3 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 9.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 02 200,00 400,00 6.6.4 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 02 200,00 400,00 6.6.5 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 02 200,00 400,00 6.6.6 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 30.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 02 250,00 500,00 6.6.7 Serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA (substituição de peças, componentes, equipamentos, acessórios) em ar condicionado tipo SPLIT de 36.000 BTU's nos aparelhos localizados no ESF FERNANDO MOUTINHO I e II. Serv. 02 275,00 550,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 06 R\$ 19.050,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: CENTO E TRINTA E NOVE MIL CENTO E DEZ REAIS. R\$ 139.110,00 PERCENTUAL DE DESCONTO (MAIOR DESCONTO) A SER APLICADO SOBRE AS PEÇAS DO ITEM 19.2.1 DO ANEXO 1 DO EDITAL PARA TODOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS LOTES 01,02,03,04,05 E 06, NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA DIVERSAS MARCAS/MODELO DE APARELHOS, DEVENDO SER ORIGINAL ADQUIRIDAS CONFORME DEMANDA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. 7% VALOR ESTIMADO DAS PEÇAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. R\$ 170.000,00 Corumbá, 09 de outubro de 2019 Rogério dos Santos Leite Secretário Municipal de Saúde

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 2274d27b**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>